


MASK



1 ЭТАПИ СКЛАДАННЯ
STAGES OF
ASSEMBLY

2X КІЛЬКІСТЬ
ОПЕРАЦІЙ(ДЕТАЛЕЙ)
QUANTITY OF
OPERATIONS(PARTS)

1 НОМЕР ДЕТАЛІ
NUMBER
PARTS

AB ФАРБУВАТИ
TO P. IN

КЛЕЇТИ
GLUE

НА ВИБІР
OPTIONAL

НЕ КЛЕЇТИ
DON'T
GLUE

НАНЕСТИ
ДЕКАЛЬ
APPLY DECALS


ВІГОТОВИТИ
ДЕТАЛЬ
TO MAKE A
DETAIL

УСУНУТИ
НОЖЕМ
DETACH WITH
KNIFE


ЗІГНУТИ
TO BEND

ВИКОНАТИ
ОТВІР
MAKE A HOLE


1 2X 11 2X 13 14 15 17 20 22 4X 24 25 27




2 1 2 1




- 3
- 3
- 4
- 7
- 2




- 4
- 2X
- 10
- 2X
- 15
- 2X
- 18
- 2X
- 21
- 2X
- 23



- 5
- 5
- 6
- 26
- 3
- 2X
- 4



6 2X 8 2X 9 12 19 5



Crusader AG-4

