## Die Geschichte des Flugzeuges im Grundriss:

Zu Beginn der 50er Jahre stellte Pawel Suchoi auf der Grun-Auge der Empfehlungen seitens des Zentralen Instituts für Ae-rodynamik und Hydrodynamik zwei Konstruktionsentwürfe vor, die bis auf die unterschiedliche Anordnung der Tragflächen sehr den ist und waren. Der erste von ihnen hatte einen Deltafligel und trug den werkseitigen Buchstaben "T" als Abfangiäger und der zweite Entwurf enthielt einen Pfeilflügel und war mit "S" als taktischer Jäger gekennzeichnet.

Der Entwurf T-1 wurde belassen, jedoch entwickelte sich das

Ber Emway 1-1 wurde bedassen, jedoch entwickeite sich das Konzept des Abfangiägers T-3 später zur Maschine Su-9. Das Konzept S-1 mit dem Pfeilflügel bot eine bessere Beherr-schbarkeit in geringeren Höhen, womit es für die Rolle eines taktischen Jägers geeignet war. Es wurde die Genehmigung zur taktischen Jägers geeignet war. Es wurde die Genehmigung zur Aufpalme der Produktion erteilt, wobei der erste Prototyy er-stmals am 8. September 1955 abhob. Das Flugzeug wurde offi-ziell im Jahre 1956 während der Flugparade auf dem Flugplatz Tuschino vorgestellt, wobei ihm die NATO-Beobachter den Co-denamen "Fitter" gaben. Die Seriemproduktion begann im Jahre 1959, als das Flug-zeug auch in die Ausrätzung übernommen wurde.

zeug auch in die Ausrüstung übernommen wurde. Die Version Su-7BKL wurde ab dem Jahre 1965 hergestellt und

resetzte den diteren Typ BM. Die Version BKL war für Operationen von Feldflugplätzen bestimmt und die Version BMK unterschied sich durch das modifizierte Fahrwerk mit Hilfskufen sowie zwei Bremsfallschirmen, und zur Erleichterung des Abhebens von kur-zen Startbahnen wurden die Hilfstriebwerke SPRD-110 installiert. Die Version BKL wurde in den Jahren 1965 bis 1972 herge-stellt und außerhalb der Sowjetunion nur in der Tschechoslo-

wakei und in Polen verwendet

### Grundlegende technische Daten:

Die Suchoi Su-7 BKL ist ein einsitziger, einstrahliger taktischer Jagdbomber einer Voll-Metall-Konstruktion mit einer Pfeiltragfläche

Abmessungen:
 Strahltriehwerk Ljulka AL-7F-1 mit einer Schubkraft von 66,6 kN
 (94,1 kN mit Zusatzwerbrennung)
 Treibstoffvorrat – 3 220 kg (ohne Zusatztanks)

# • Abmessungen: Spannweite: Länge: Höhe:

Tragflügelfläche	34 m
Gewichte:	
Leergewicht:	8937 kg
Startgewicht:	13 570 kg
Maximales Startgewicht:	15 210 kg
Leistungen:	
Höchstgeschwindigkeit:	2 150 km/l
am Boden:	1 150 km/l
Gipfelhöhe:	17600 n
Reichweite:	1 650 km

2

• Bewaffhung: In den Tragflächenwurzeln befinden sich zwei Kanonen NR-30 Kaliber 30 m. Sonstäge Bewaffhung und Ausrätung von bis zu 2 000 kg an sechs Außenlast-stationen (Kombination von Bomben und nicht gelenkter Ruketeen) sowie zu-sätliche Treibstöffunks mit 930 doer 630 f. An der flack Seite des Rumpfes konnte auch eine Atombombe 8U69 angebracht werden.



1000

- K oddělování dílů používejte ostrý nůž.
  Na oddeľovanie použíte ostrý nôž.
  Detach parts from the stem only as they are needed using a sharp knífe or blade.
- Lepidlo nanášejte v tenké vrstvě.
  Lepidlo nanášajte v tenkej vrstve.
  Do not use to much cement to

- K fixaci používejte kolíčky nebo gumičky.
  Na fixáciu používajte štipce alebo gumičky.
- Use tweezers to pick up and hold the small parts and rubber band or tape to hold parts together until the cement dries.
- Složité zbarvení si předmalujte
- tužkou.

  Komplikované zafarbenie si predkreslite ceruzkou.
- predkreslite ceruzkou.

  In case the camouflage is more complex draw the outlines with pencil first, then paint parts acciding to the assembly diagram.
- Na malovanie používajte farby, ktoré neleptajú polystyrén.
  Use only paints suit ole joplastic, i. e. not cetu...
  based.


- Obtisky nar "sejte až na vbarver mr "ci. Obt." čk. ni nášajte na vy, "rben v " odel. Dec. v appi, after assembly and pau, ve.

## CVAGOLY

10

22	Odříznout Cut off	Abs. neiden Retu	Separar por Odciać		Oтрезать Odrezat'
?	Možnost volby Optional	Wahlweise	Variant wyko		Вариант Možnosť volby
A	Barveni Pain'	Mo. nt	Morer .		умирающий Farbenie
X	Nele it Do not ( ime it	Nicht kleb. n å ne pas coll.	No engon Nie kleie		Неклеить Nelepit'
9	Zati. 't Weig. '	Belasten Encombrer	Gravare Obciąży		Обременять Zaťažiť
Y	Vyvrtat vor	Prat' .4	un trou re un foro reić otwór		ерлите отверстис Vyvřtať otvor
7.4	Aplis, rat ob. Apply recal Bewerben Aba. ht	Applica de	des décalques ecalcomanie uj naklejki	Приз Арі	менить наклейки ikovať obtlačky
X	Opakovaná oper peated operat Wiede olte Operat	ion Operazio	ns répétées oni ripetute ne operacje	Повт	орные операции kovaná operácie

výrobní družstvo Směr



	149	HUMBROL	1110		HUMBROL
A	Orange	82	1	Light Grey	64
В	Red	60	J	Brown	29
C	Black	33	K	Grey	108
D	Silver	11	L	Brown	98
E	Gunmetal	53	M	Light Brown	64
F	Steel	27003	N	Light Grey Blue	175
G	Green	76	0	Light Blue	65
Н	Dark green	105	P	Dark Green	114

105

