





**ETAP 1
STEP 1**




wykonac x4
make x4


**ETAP 2
STEP 2**




**ETAP 3
STEP 3**




**ETAP 4
STEP 4**




**ETAP 5
STEP 5**




**ETAP 6
STEP 6**



**ETAP 7
STEP 7**




**ETAP 8
STEP 8**




**ETAP 9
STEP 9**




**ETAP 10
STEP 10**




**ETAP 11
STEP 11**




**ETAP 12
STEP 12**




**ETAP 13
STEP 13**




**ETAP 14
STEP 14**




**ETAP 15
STEP 15**



**ETAP 16
STEP 16**




**ETAP 17
STEP 17**




ETAP 18
STEP 18

Tylko dla wariantu wywrotki opuszczonej
Only for variant with dump body lowered




ETAP 19
STEP 19

Tylko dla wariantu wywrotki podniesionej
Only for variant with dump body raised



ETAP 20
STEP 20


Wysunięcie wózka do spienienia gąbki pod spienioną głowicą



Tylko dla wariantu wywrotki opuszczonej
Only for variant with dump body lowered

ETAP 21
STEP 21

Tylko dla wariantu wywrotki podniesionej
Only for variant with dump body raised



ETAP 22
STEP 22



WYKONANY MODEL
FINISHED MODEL

