


KPM 0042



Piper J-3 Cub

Víceúčelový letoun, který se stal legendou leteckého průmyslu

Historie

Piper Cub J-3, L-4, O-59 a NE-1

Kariéra nejznámějšího lehkého letounu všech dob zkonstruovaného C.G. Taylorem začala v roce 1930, kdy vzlétl jeho první prototyp E - 2. Poté William Piper založil Taylor Aircraft Company a první Piper J-2, který vzlétl v roce 1935, byl upravený E - 2. Ten v roce 1936 zdokonalil na verzi J - 3. Původně civilní stroj začala používat také americká armáda, letectvo i námořnictvo pod označením L - 4, O - 59 a NE - 1.

Po skončení války pokračovala výroba hlavně již pro civilní uživatele. Celkem bylo vyrobeno úctyhodných 34849 kusů letounů všech verzí pro vojenské i civilní účely. V Československu létaly v civilním i ve vojenském letectvu pod značením C-8 a K-68.

Technické parametry/Specification

Osádka/Crew: 2

Rozpětí/Wingspan: 10,74 m

Délka/Lengt: 6,71 m

Výška/Height: 2 m

Nosná plocha/Wing area : 16,23 m²

Hmotnost prázdného stroje/Weight empty: 290 kg

Vzletová hmotnost/Weight max.: 499 kg

Maximální rychlosť/Max. speed: 148 km/h

Dostup/Ceiling: 3658 m

Dolet/Range: 400 km

Pohon: čtyřválcový, čtyřtaktní, vzduchem chlazený motor

Continental A-65-8, o výkonu 48 kW. V Československu

instalován motor Praga - D o výkonu 55 kW.

Power plant : Four cylinder, air cooled Continental A-65-8, 48 kW engine. In Czechoslovakia engine Praga – D, 55 kW was used.

POUŽITÉ PODKLADY: / USED REFERENCES:

Osobní archivy/ Personal archives

Michal Ovčáčík, Otakar Beneš

Leteckví a Kosmonautika

Internet

REALIZAČNÍ TÝM: / REALISATION TEAM:

Předlohový model:

Roman Malý

Master model:

Jiří Válek

Formy a výroba:

Gustav Hýbner

Moulds and production:

Jarda Š

Titulní kresba:

Jarda Š

Boxart:

Jiří Bodeček

Návod:

Slavomír Goldemund

Instructions:

Miroslav Balous

Grafika a návrh obtisků:

Jaroslav Dobíáš

Graphic design, decals:

Václav Šorel

Tisk obtisků:

Jaroslav Velc

Decal printer:

Michal Ovčáčík

Konzultanti:

Pavel Šipka

Consultants:

Ing. Miroslav Břínek

Realizační tým KP velmi děkuje za velkou pomoc a asistenci při přípravě tohoto modelu všem, kteří poskytli materiály ze svých osobních sbírek.


The KP realization team gratefully acknowledges the co-operation of all who provided materials from their personal collections and thus enabled the preparation of this model.

Používejte pouze vhodné nářadí, lepidlo a barvy. Během práce nejezte a nepijte.
POZOR - obsahuje malé součásti, které mohou mít ostré hrany. Není vhodné pro děti.






Use proper tools, glue and paints. Do not eat and drink during the work.
WARNING - contains small parts with possible sharp edges. Not suitable for children.




Plastikové díly - Plastic parts



Průhledné díly
- Clear parts




Stavební postup - Assembly instructions



4

Piper J-3, NC 70621, CONSAIR letecký klub, San Diego, USA, 1938
 Piper J-3, NC 70621, CONSAIR FLYERS CLUB, San Diego, USA, 1938



154 N20
Žlutá
Yellow

110 24
Dřevo
Natural Wood

113 54
Výfuky
Exhaust Tubs

33 07
Černá
Black

53 32
Barva hlavní
Gunmetal

Použité barvy:/Paints used:

HUMBROL /Agama

Doporučení a upozornění:

- 1/ Dříve než začnete ,prostudujte stavební návod a číslování dílů.
- 2/ Před začátkem stavby zvolte verzi a pečlivě vyberte díly pro variantu, kterou chcete stavět .
- 3/ Volitelné díly/možnosti a jejich použití při stavbě konfrontujte s náhledem markingu na obalu.
- 4/ Díly opatrně oddělte z rámečků, odstraňte technologické vtoky a před slepením je řádně začistěte.
- 5/ Pracujte pečlivě, nespěchejte, dokonalý vzhled modelu záleží jen na Vás.

Read before you start:

- 1/ Before you begin, study carefully instructions, exploded drawings and numbering of parts.
- 2/ Prior your assembly, choose carefully your variant and remove all parts of it.
- 3/ Optional parts and theirs application compare with the picture on the box.
- 4/ Carefully remove parts, clean its and prior to applying adhesive, check to see whether the parts fit together.
- 5/ Assemble thoroughly, do not hurry. You will find that your finished model will reflect your time, work and patience.